

Golmer Bach

Beschreibung

Golmer Bach

Der Golmerbach entwässert einen Teil des nahen Berges, den Golm. In früheren Zeiten kam es zu verheerenden Schäden. Im Jahre 1879 wurde Latschau bis zu einer Höhe von 3m vermurt. 1933 wurden die einfachen Schutzmauern durch Murenabgänge teilweise zerstört, weshalb man im Jahre 1935 mit den heute sichtbaren Baumaßnahmen zum Schutz des Kulturlandes begann.

