

# Mottazug Lawine

NATURDENKMAL

## Beschreibung

### Mottazug Lawine

Ehe Sie den Maisäß Innertafamunt erreichen, müssen Sie eine baumfreie Schneise durchqueren. In dieser Bahn hat die „Mottazug-Lawine“ 1968 deutliche Spuren in der Landschaft hinterlassen. Die Errichtung von Schutzdämmen, Aufforstungen in den betroffenen Schutzwaldflächen und Lawinenverbauungen im Anrissgebiet der Lawine folgten.